


<b>Funktionskontroll Av Ventilationssystem</b>		<b>BESIKTNINGSUTLÅTANDE</b> Nästa besiktning senast ...2023-05-26.... Godkänd X Ei godkänd	
Fastighetsbeteckning:		Behörighet <input checked="" type="checkbox"/> Kr	Sakkunnig Magnus Kristiansson Tel nr 035-178284
Skedala 1:268		<input type="checkbox"/> Nr	Företag Ventilationsservice Magnus Kristiansson AB
Adress: Furviksringen 33		<input type="checkbox"/> Ki	Adress Olofdalsvägen 42 30241 Halmstad
Byggår:	Ombyggnadsår:	<input type="checkbox"/> Ni	Underskrift sakkunnig 
		<input type="checkbox"/> E/S	Besiktningdatum 2020-05-26

Byggnadens ägare Fjordskäret Skedala 1:268 AB	Adress Tagenevägen 60 425 02 Hissingskärra	Tel nr 0708-325728
Driftansvarig Mike Ljungholm	Adress Tagenevägen 60 425 02 Hissingskärra	Tel nr 0708-325728

Tidigare besiktning -	Ventilationssystem typ (S,F,FT,FTX) FTX	Byggnad	Systembeteckning TA/FA1
Verksamhet Kontor	Antal lägenheter	Drifttider Dagtid	Nyttjandetider

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1=bör åtgärdas 2=skall åtgärdas √ =åtgärdat	Be- döm	√
1	DOKUMENTATION	5	STYR OCH REGLER		Totalflöde proj 160/160 l/s Uppmät 160/155 l/s Motorer 2x315W		
1,1	<input type="checkbox"/> Ritningar	5,1	<input type="checkbox"/> Manöver				
1,2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktion	5,2	<input type="checkbox"/> Styrning				
1,3	<input type="checkbox"/> Underhållsinstruktion	5,3	<input type="checkbox"/> Brand				
1,4	.....	5,4	<input type="checkbox"/> Reglering				
		5,5	<input type="checkbox"/> Larm				
		5,6	<input type="checkbox"/> Indikering				
2	KANALSYSTEM	5,7	<input type="checkbox"/> Inställningsvärde				
		5,8	.....				
		5,9	.....				
2,1	<input type="checkbox"/> Luftintag						
2,2	<input type="checkbox"/> Aggregatanslutning						
2,3	<input type="checkbox"/> Täthet kanalsystem						
2,4	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal						
2,5	<input type="checkbox"/> Kortslutning	6	LÄGENHET/LOKAL				
	<input type="checkbox"/> Uteluft/avluft						
2,6	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning	6,1	<input type="checkbox"/> Uteluftdon				
2,7	.....	6,2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft				
2,8	.....	6,3	<input type="checkbox"/> Överluft				
		6,4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon				
		6,5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon				
3	FLÄKTRUM/VIND	6,6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa				
3,1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	6,7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt				
3,2	<input type="checkbox"/> Belysning	6,8	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
3,3	<input type="checkbox"/> Avlopp	6,9	.....				
3,4	.....	6,10	.....				
3,5	.....						
		7	PROVNINGAR				
4	FLÄKTAGGREGAT	7,1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöde				
		7,2	<input type="checkbox"/> Delluftflöde				
		7,3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemperatur				
4,1	<input type="checkbox"/> Ljud/vibrationer						
4,2	<input type="checkbox"/> Frontluckor						
4,3	<input type="checkbox"/> Filter	7,4	<input type="checkbox"/> n t v v x _____ % vid t ute .....°C				
4,4	<input type="checkbox"/> Fläktar						
4,5	<input type="checkbox"/> Transmission	7,5	<input type="checkbox"/> Relativ fuktighet				
4,6	<input type="checkbox"/> Återluft	7,6	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
4,7	<input type="checkbox"/> VVX-funktioner	7,7	.....				
4,8	<input type="checkbox"/> Försmutsning	7,8	.....				
4,9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion						
4,10	<input type="checkbox"/> Dränering	8	ÖVRIGT				
4,11	<input type="checkbox"/> Luftvärmare/kylare						
4,12	<input type="checkbox"/> Luftfuktare						
4,13	.....	8,1	<input type="checkbox"/> Fuktskador				
4,14	.....	8,2	<input type="checkbox"/> Övriga iakttagelser				
		8,3	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt				
		8,4	.....				
		8,5	.....				