



## Sotning & Brandskydd i Dalarna AB

Pelle Bergs Backe 2  
791 50 FALUN

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Datum

2019-05-21

Diarienummer

1204000-647627-1

Utfärdare

Sotning & Brandskydd i Dalarna AB

Pelle Bergs Backe 2  
791 50 FALUN  
0250-145 00

Adressat

Lust Hed Bo Freddie Niklas  
Fjosbocksvägen 6  
796 91 Älvdalen

### Fastighet

|                                                |                                                                            |                                                                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighetsbeteckning<br>Älvdalen Garberg 27:11 | Ägare<br>Lust Hed Bo Freddie Niklas<br>Fjosbocksvägen 6<br>796 91 Älvdalen | Brukare/Innehavare<br>Lust Hed Bo Freddie Niklas<br>Fjosbocksvägen 6<br>796 91 Älvdalen |
| Fastighetsadress<br>Fjosbocksvägen 6           |                                                                            |                                                                                         |
| Kontrolldatum<br>2019-05-21                    |                                                                            |                                                                                         |

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

|                                |                              |                             |                            |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Objekttyp<br>Öppen spis insats | Fabrikat/modell<br>Handöl-10 | Våning<br>Bottenvåning      | Utrymme<br>Allrum          |
| Bränsleslag<br>Ved             |                              | Kontrollfrist<br>312 veckor | Senast sotad<br>2017-08-01 |

#### Rök-/avgaskanal

|              |                                     |                         |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Typ<br>Tegel | Fabrikat/modell<br>Murad 140*270 mm | Benämning<br>Skorsten 1 |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|

### Kontrollmetod/er

|                 |                                                     |                                          |                                            |                                       |                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Kontrollmetod * | <input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll | <input type="checkbox"/> Täthetsprovning | <input type="checkbox"/> Temperaturmätning | <input type="checkbox"/> Tryckmätning | <input type="checkbox"/> Annat |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

### Vid brandskyddskontroll framkom följande

| Position ** | Avvikelse                                                                             | Bedömning *** |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.10        | <b>Glidskydd saknas</b> Godkänt glidskydd som säkrar markstegen monteras vid takfoten | 1             |
| 5.20        | <b>Takstege saknas</b> Takstege till skorstenen monteras på taket                     | 1             |

Brandskyddskontrollant

**Böte Eriksson**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

| 1,00 Eldstad                | Eldningsapparat              | 3,00 Rök-/avgaskanal        | 4,00 Pannrum            | 5,00 Tak & uppstigning       | 6,00 Drift & skötsel          | 7,00 Övrigt |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1,10 Avstånd till brännbart | 2,10 Flamövervakning         | 3,10 Avstånd till brännbart | 4,10 Brandteknisk klass | 5,10 Tillträde till tak      | 6,10 Eldningsteknik           | 7,10 Övrigt |
| 1,20 Luckor                 | 2,20 Skydd mot tillbakabrand | 3,20 Omslutningsvägg        | 4,20 Golvbeläggning     | 5,20 Tillträde till skorsten | 6,20 Bränslehantering         |             |
| 1,30 Förbränning/konvekt.   | 2,30 Avstånd till brännbart  | 3,30 Skiljeväggar           | 4,30 Övrigt             | 5,30 Arbetsplan              | 6,30 Restprodukter            |             |
| 1,40 Förbindelsekanal       | 2,40 Övrigt                  | 3,50 Schakt                 |                         | 5,40 Takbeläggning           | 6,40 Medgivande om egenstotn. |             |
| 1,50 Reglerutrusting        |                              | 3,60 rökgasfläkt            |                         | 5,50 Övrigt                  | 6,50 Övrigt                   |             |
| 1,60 Eldstadsplan           |                              | 3,70 Insatsrör/foder        |                         |                              |                               |             |
| 1,70 Förbränningsluft.      |                              | 3,80 Sotbeläggning          |                         |                              |                               |             |
| 1,80 Sotbeläggning          |                              | 3,90 Övrigt                 |                         |                              |                               |             |
| 1,90 Övrigt                 |                              | 3,90 Övrigt                 |                         |                              |                               |             |

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.